

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 12 บ้านทัพแลร์ ตำบลทัพแลร์ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ที่ 12 บ้านทัพแลร์ ตำบลทัพแลร์ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

- จุดที่ 1 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม. ลึก 0.20 ม.
- จุดที่ 1 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 72.00 ม. ลึก 0.20 ม.
- จุดที่ 1 ช่วงที่ 3 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม. ลึก 0.30 ม. พร้อมวางท่อ คล.ขนาด 0.60 ม. จำนวน 10 ท่อน
- จุดที่ 1 ช่วงที่ 4 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 7.00 ม. ลึก 0.50 ม.
- จุดที่ 1 ช่วงที่ 5 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 86.00 ม. ลึก 0.20 ม. ลงดินถม กว้าง 6.00 ม. ยาว 86.00 ม. ลึก 0.30 ม.
- จุดที่ 1 ช่วงที่ 6 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง 8.00 ม. ยาว 11.00 ม. ลึก 0.30 ม.
- จุดที่ 1 ช่วงที่ 7 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 50.00 ม. ลึก 0.30 ม.
- จุดที่ 1 ช่วงที่ 8 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม. ลึก 0.30 ม.
- จุดที่ 2 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. ลึก 0.85 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. ลึก 0.20 ม.
- จุดที่ 2 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 8.00 ม. ยาว 11.00 ม. ลึก 1.35 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 8.00 ม. ยาว 11.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 2 ช่วงที่ 3 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 4.00 ม. ยาว 41.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 2 ช่วงที่ 4 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม. ลึก 1.65 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 2 ช่วงที่ 5 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม. ลึก 0.85 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 2 ช่วงที่ 6 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม. ลึก 0.85 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 2 ช่วงที่ 7 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 4.00 ม. ยาว 16.00 ม. ลึก 0.85 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 4.00 ม. ยาว 16.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 2 ช่วงที่ 8 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. ลึก 0.85 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 2 ช่วงที่ 9 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 5.00 ม. ยาว 18.00 ม. ลึก 0.85 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 5.00 ม. ยาว 18.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 2 ช่วงที่ 10 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม. ลึก 0.55 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 2 ช่วงที่ 11 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 5.00 ม. ยาว 4.00 ม. ลึก 0.85 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 5.00 ม. ยาว 4.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 3 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 8.00 ม. ยาว 43.00 ม. ลึก 1.35 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 8.00 ม. ยาว 43.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 3 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 4.00 ม. ยาว 22.00 ม. ลึก 0.85 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 4.00 ม. ยาว 22.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 3 ช่วงที่ 3 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 2.00 ม. ยาว 38.00 ม. ลึก 0.85 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 2.00 ม. ยาว 38.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 3 ช่วงที่ 4 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 4.00 ม. ยาว 58.00 ม. ลึก 0.85 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 4.00 ม. ยาว 58.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 3 ช่วงที่ 5 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 8.00 ม. ยาว 7.00 ม. ลึก 1.65 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 8.00 ม. ยาว 7.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 3 ช่วงที่ 6 ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม. ลึก 0.65 ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม. ลึก 0.15 ม.
- จุดที่ 4 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 11.00 ม. ลึก 0.30 ม.
- จุดที่ 4 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 17.00 ม. ลึก 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพแลร์

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย นางฉัตรยาณี ภูหมื่นไวย ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.72	-	1.3607	2.34	-
1.2	งานถมดินบดอัดทั่วไป 30%	ลบ.ม.	1,700.00	80.00	136,000.00	1.3607	108.86	185,055.20
1.3	งานถมดิน	ลบ.ม.						
2	งานซ่อมแซมผิวทางลูกรัง							
2.1	งานดินลูกรังบดอัดถนนทั่วไป 30%	ลบ.ม.	775.00	280.00	217,000.00	1.3607	381.00	295,271.90
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
3.2	ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
3.3	ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 จุดที่ 1 ช่วงที่ 3	ม.	10.00	994.72	9,947.20	1.3607	1,353.52	13,535.16
3.4	ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
3.5	ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
3.6	ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
3.7	ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
งานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	1.00	3,400.12	3,400.12	1.3607	4,626.54	4,626.54
4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5 งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล.							
5.1 งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ						
กม.		0+000.00					
ขนาด		0.50x0.50					
ยาว		- ม.					
				366,347.32	รวมค่าก่อสร้าง		498,488.80

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เพียง

ตัวอักษร

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

366,347.32
1.3607
498,488.80
498,488.00

บาท

ผู้ประมาณการ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางฉัตรียาณี ภู่มั่นไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเรืองอุไร ยางฟู)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

สุกัลย์ ไชยวาท

(นางสมาลี แก้วเศษะ)

ครูผู้ดูแลเด็ก



โครงการก่อสร้างของ อบต. ทับเตี๋ย

ชื่อโครงการ
 ปริมาณงาน
 วันที่เริ่มตั้งเสา
 ผู้รับจ้าง
 ผู้ควบคุมงาน

วันที่เริ่มตั้งเสา
 วันที่เริ่มตอกเสาเข็ม
 วันที่เริ่มตอกเสาเข็ม
 วันที่เริ่มตอกเสาเข็ม

โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินจากของประชาชน

ผู้รับจ้าง
 บริษัทรุ่งเรืองแชนแนลแล้วเลี้ยวการเกษตร
 หมู่ที่ 12 บ้านทับเตี๋ย ต.ทับเตี๋ย
 อ.สามชัย จ.สระแก้ว

ออกแบบ/เขียนแบบ
 (นางจัตติยาณี ภูหมื่นไวย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจแบบ
 (นางจัตติยาณี ภูหมื่นไวย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นางสาวสุภาวดี ศิริสูงเนิน)
 รองปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลทับเตี๋ย

อนุมัติ
 (นายทศ หวอประไพ)
 นายก อบต.ทับเตี๋ย

แบบแสดง
 นายประจักษ์พันธ์ศิริกร

แผ่นที่
 A-04



รูปด้านข้าง 1:25



แบบป้ายโครงการ 1:25

รูปแบบแปลน 1:25




โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร
หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสด็จ ต.ทัพเสด็จ
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ออกแบบ/เขียนแบบ
(นางจิตติยาณี ภูหมื่นไวย)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจแบบ
(นางจิตติยาณี ภูหมื่นไวย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
อนุมัติ
(นายเทวี หวอประไพ)
นายก อบต.ทัพเสด็จ

แบบแสดง
วันที่
A-06
นำประทับตราในโครงการ

เหล็ก LG. □ 1" X 1" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก



แผ่นเหล็กหนา 1/4"

เสาเหล็กกลมขนาด 2 "



ลงชื่อ : นางจิตติยาณี ภูหมื่นไวย
(นางจิตติยาณี ภูหมื่นไวย)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ : นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐาน

1. เสา พื้นป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้ดีนัมนัน ก่อนทาสีจริง ให้ทากันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

รูปด้านหลัง 1:25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงาน

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านทัพเสรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๘,๔๘๘.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านทัพเสรี ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม.

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๒.๐๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม.

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๓ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๔ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๕ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม. ลงดินถม กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม.

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๖ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม.

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๗ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม.

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๘ ซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดเสียหาย กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม.

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม.

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. ลึก ๑.๓๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๓ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๔ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. ลึก ๑.๖๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๕ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๖ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๗ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๘ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๙ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๑๐ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๑๑ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๔๓.๐๐ ม. ลึก ๑.๓๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๔๓.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๓ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๓ ช่วงที่ ๓ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๓๘.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๓๘.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๓ ช่วงที่ ๔ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๘.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๘.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๓ ช่วงที่ ๕ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. ลึก ๑.๖๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๓ ช่วงที่ ๖ ซ่อมแซมคันคลองชำรุดเสียหาย ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ลงลูกรังเสริมผิวกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม.

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๗.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางฉัตติยาณี ภู่มั่นไวย	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ	กรรมการ
๖.๓ นางสุมาลี แก้วเตชะ	กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านทัพเสด็จ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านทัพเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านทัพเสด็จ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. ป. พิชนก (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๔๘๘.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายหนี่ ทวลประไพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ