

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 60.00 ม. ลึก 0.50 ม. จุดที่ 1 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมคันคลองใต้ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 24.00 ม. ลึก 3.00 ม. จุดที่ 2 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 8.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึก 0.40 ม. วางท่อ คสล. 0.60 ม จำนวน 12 ท่อน จุดที่ 2 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 32.00 ม. ลึก 1.50 ม. จุดที่ 2 ช่วงที่ 3 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 7.00 ม. ยาว 23.00 ม. ลึก 0.30 ม. จุดที่ 2 ช่วงที่ 4 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 0.80 ม. วางท่อ คสล. 0.60 ม จำนวน 12 ท่อน จุดที่ 2 ช่วงที่ 5 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 7.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึก 0.30 ม. จุดที่ 3 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 42.00 ม. ลึก 1.50 ม. วางท่อ คสล. 1.00 ม. วางท่อคู จำนวน 14 ท่อน จุดที่ 3 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. ลึก 1.80 ม. วางท่อ คสล. 1.00 ม. วางท่อคู จำนวน 24 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย นางฉัตรยาณี ภูหมื่นไวย

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานซ่อมแซมถนนดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.72	-	1.3607	2.34	-
1.2	งานถมดินบดอัดทั่วไป	ลบ.ม.	2,001.09	80.00	160,087.20	1.3607	108.86	217,830.65
1.3	งานถมดิน	ลบ.ม.						
2	งานซ่อมแซมผิวทางลูกรัง							
2.1	งานดินลูกรังบดอัดถนน	ลบ.ม.						
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
3.2	ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
3.3	ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 จุดที่ 2 ช่วงที่ 1	ม.	12.00	994.72	11,936.64	1.3607	1,353.52	16,242.19
3.4	ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 จุดที่ 2 ช่วงที่ 4	ม.	12.00	994.72	11,936.64	1.3607	1,353.52	16,242.19
3.5	ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
3.6	ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3 จุดที่ 3 ช่วงที่ 1	ม.	14.00	2,818.24	39,455.36	1.3607	3,834.78	53,686.91
3.7	ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3 จุดที่ 3 ช่วงที่ 2	ม.	24.00	2,818.24	67,637.76	1.3607	3,834.78	92,034.70
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	2.00	5,371.46	10,742.92	1.3607	7,308.95	14,617.89
4.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.4	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.5	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.6	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.7	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.8	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	2.00	8,543.83	17,087.66	1.3607	11,625.59	23,251.18
4.9	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	งานป่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คลส.							
	5.1 งานป่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1	ป่อ						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 0.50x0.50							
	ยาว - ม.							
					318,884.18		รวมค่าก่อสร้าง	433,905.71

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เพียง

ตัวอักษร

(สี่แสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)

318,884.18

1.3607

433,905.71

433,905.00

บาท

ผู้ประมาณการ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางฉัตรนิยาณี ภู่มั่นไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสมภาณี แก้วเตชะ)

ครูดูแลเด็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงาน

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๘ บ้านน้อยพัฒนา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ..อำเภอตาพระยา..จังหวัดสระแก้ว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๓๓,๙๐๕.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๘ บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมคันคลองฝั่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ลึก ๓ เมตร

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร วางท่อ คสล.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๓ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๔ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร วางท่อ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๕ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร วางท่อ คสล. ๑ เมตร วางท่อคู่ จำนวน ๑๔ ท่อน

จุดที่ ๓ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร วางท่อ คสล. ๑ เมตร วางท่อคู่ จำนวน ๒๔ ท่อน

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางฉัตรยาณี ภู่มื่นไวย ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ กรรมการ

๖.๓ นางสุมาลี แก้วเตชะ กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่งเสด็จ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย
หมู่ที่ ๘ บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่งเสด็จ ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๘ บ้านน้อยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๘ บ้านน้อยพัฒนา จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปกรณ์ แสนสอน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๓,๙๐๕.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนที ทวลประไพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งเสด็จ