

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
รายละเอียดโครงการ	<p>จุดที่ 1 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึก 0.60 ม. วางท่อ คสล. 0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน</p> <p>จุดที่ 1 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 75.00 ม. ลึก 0.50 ม.</p> <p>จุดที่ 1 ช่วงที่ 3 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 17.00 ม. ลึก 1.00 ม.</p> <p>จุดที่ 1 ช่วงที่ 4 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 14.00 ม. ยาว 25.00 ม. ลึก 1.20 ม.</p> <p>จุดที่ 2 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 4.50 ม. ยาว 37.00 ม. ลึก 0.40 ม.</p> <p>จุดที่ 2 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 43.00 ม. ลึก 0.30 ม.</p> <p>จุดที่ 2 ช่วงที่ 3 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 17.00 ม. ลึก 1.20 ม.</p> <p>จุดที่ 2 ช่วงที่ 4 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 84.00 ม. ลึก 0.30 ม.</p> <p>จุดที่ 2 ช่วงที่ 5 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 22.00 ม. ลึก 0.80 ม.</p> <p>จุดที่ 2 ช่วงที่ 6 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 1.20 ม.</p> <p>จุดที่ 3 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 55.00 ม. ลึก 0.30 ม.</p> <p>จุดที่ 3 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. ลึก 0.30 ม.</p> <p>จุดที่ 4 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 36.00 ม. ลึก 0.30 ม.</p> <p>จุดที่ 4 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม. ลึก 0.40 ม.</p> <p>จุดที่ 4 ช่วงที่ 3 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 64.00 ม. ลึก 0.30 ม.</p> <p>จุดที่ 4 ช่วงที่ 4 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 0.30 ม.</p> <p>จุดที่ 4 ช่วงที่ 5 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 34.00 ม. ลึก 0.30 ม.</p> <p>จุดที่ 4 ช่วงที่ 6 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 46.00 ม. ลึก 0.50 ม.</p> <p>จุดที่ 4 ช่วงที่ 7 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 35.00 ม. ลึก 0.30 ม.</p> <p>จุดที่ 4 ช่วงที่ 8 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 65.00 ม. ลึก 0.30 ม.</p> <p>จุดที่ 4 ช่วงที่ 9 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 68.00 ม. ลึก 0.30 ม.</p> <p>จุดที่ 4 ช่วงที่ 10 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 50.00 ม. ลึก 0.50 ม.</p> <p>จุดที่ 5 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 30.00 ม. ลึก 0.50 ม. วางท่อ คสล. 0.40 ม. จำนวน 8 ท่อน</p> <p>จุดที่ 5 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 2.00 ม. ยาว 6.00 ม. ลึก 0.70 ม.</p> <p>จุดที่ 6 ช่วงที่ 1 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 15.00 ม. ยาว 15.00 ม. ลึก 1.8 ม.</p> <p>จุดที่ 6 ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 8.00 ม. ยาว 4.00 ม. ลึก 1.30 ม.</p> <p>จุดที่ 6 ช่วงที่ 3 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 7.00 ม. ยาว 7.00 ม. ลึก 0.80 ม.</p> <p>จุดที่ 6 ช่วงที่ 4 ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึก 1.80 ม.</p>

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย นางฉัตริยาณี ภู่มั่นไวย ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางบ่และขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	1.2 งานถมดินบดอัดทั่วไป 30%	ลบ.ม.	4,424.00	80.00	353,920.00	1.3607	108.86	481,578.94
	1.3 งานถมดิน	ลบ.ม.						
2	งานซ่อมแซมผิวทางลูกรัง							
	2.1 งานดินลูกรังบดอัดถนน	ลบ.ม.						
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	13.00	636.37	8,272.81	1.3607	865.91	11,256.81

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 จุดที่ 2 ช่วงที่ 3	ม.						
3.4 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
3.5 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
3.6 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4 งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
4.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
4.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
4.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5 งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล.							
5.1 งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1	บ่อ						
กม.		0+000.00					
ขนาด		0.50x0.50					
ยาว		- ม.					
				362,192.81		รวมค่าก่อสร้าง	492,835.75

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เพียง

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสดิยาณี ภูมณีไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมาลี แก้วเดชะ)

ครูผู้ดูแลเด็ก

362,192.81

1.3607

492,835.75

492,800.00

บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงาน

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๙ บ้านร่มไทร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๙ บ้านร่มไทร ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร วางท่อ คลส. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๓ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ลึก ๑ เมตร

จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๔ ซ่อมแซมคันสระประปาชำรุดเสียหาย กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๓ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๔ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๕ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร

จุดที่ ๒ ช่วงที่ ๖ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร

จุดที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๓ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๓ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๔ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๕ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๔ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๖ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๖ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๗ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๘ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๙ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๘ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร

จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๑๐ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๕ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร วางท่อ คสล.

๐.๔๐ เมตรจำนวน ๘ ท่อน

จุดที่ ๕ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร

จุดที่ ๖ ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร

จุดที่ ๖ ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร

จุดที่ ๖ ช่วงที่ ๓ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร

จุดที่ ๖ ช่วงที่ ๔ ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓. กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางฉัตรยาณี ภูหมื่นไวย	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ	กรรมการ
๖.๓ นางสุมาลี แก้วเตชะ	กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย
หมู่ที่ ๙ บ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๙ บ้านร่มไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๙ บ้านร่มไทร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ นายดอน ลักพลวงค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายหนี่ หวลประไพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ